Cilindros simple efecto

Parámetros básicos:
Diámetro de camisa
Presión de trabajo: 160 Bar
Presión de prueba: 240 Bar
Temperatura: -10°C / +80°C
Medio: aceite hidráulico mineral
Sello: Parker o Hallite



Parámetros básicos:
Diámetro de camisa
Presión de trabajo: 160 Bar
Presión de prueba: 240 Bar
Temperatura: -10°C / +80°C
Medio: aceite hidráulico mineral
Sello: Parker o Hallite



Parámetros básicos:
Diámetro de camisa
Presión de trabajo: 160 Bar
Presión de prueba: 240 Bar
Temperatura: -10°C / +80°C
Medio: aceite hidráulico mineral
Sello: Parker o Hallite